

⑮京都守口線(府道13号)

| No | 建築物の名称      | 建築物の位置                       | 建築物の主たる用途 | 耐震診断の方法の名称   | 構造上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果 | 耐震改修の予定 |               | 備考                                     |
|----|-------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------|---------|---------------|--|
|    |             |                              |           |  |                          | 内容      | 実施時期          |  |
| 1  | 寝屋川日光ハイツ    | 大阪府寝屋川市池田3丁目7番10号            | 共同住宅      | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版) | Is/Iso=0.32 Ctu·Sd=0.23  |         |               | Isx=0.22<br>Isy=0.19                   |
| 2  | 北島ハイツ       | 大阪府寝屋川市池田新町19番38号            | 店舗付共同住宅   | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版) | Is/Iso=0.56 Ctu·Sd=0.32  |         |               | Isx=0.34<br>Isy=1.09                   |
| 3  | 寝屋川スカイハイツ   | 大阪府寝屋川市池田新町62番1              | 店舗付共同住宅   | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版) | Is/Iso=0.55 Ctu·Sd=0.33  |         |               | Isx=0.33<br>Isy=1.04                   |
| 4  | メロディーハイム寝屋川 | 大阪府寝屋川市池田中町31番20号            | 共同住宅      | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版) | Is/Iso=0.28 Ctu·Sd=0.18  |         |               | Isx=0.17<br>Isy=0.53                   |
| 5  | 道仁病院        | 大阪府寝屋川市仁和寺町498番5、500番1、503番5 | 病院        | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版) | Is/Iso=0.36 Ctu·Sd=0.23  | 除却      | 平成31年3月<br>着工 | Isx=0.26<br>Isy=0.21<br>別敷地にて建<br>替え予定 |
| 6  | 寝屋川玉泉院      | 大阪府寝屋川市仁和寺町295番1             | 集会場(葬儀場)  | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版) | Is/Iso=0.61 Ctu·Sd=0.47  | 除却      |               | Isx=0.43<br>Isy=0.37                   |