

⑮京都守口線(府道13号)

No	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修の予定		備考
						内容	実施時期	
1	寝屋川日光ハイツ	大阪府寝屋川市池田3丁目7番10号	共同住宅	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=0.32 Ctu·Sd=0.23			Isx=0.22 Isy=0.19
2	北島ハイツ	大阪府寝屋川市池田新町19番38号	店舗付共同住宅	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=0.56 Ctu·Sd=0.32			Isx=0.34 Isy=1.09
3	寝屋川スカイハイツ	大阪府寝屋川市池田新町62番1	店舗付共同住宅	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=0.55 Ctu·Sd=0.33			Isx=0.33 Isy=1.04
4	メロディーハイム寝屋川	大阪府寝屋川市池田中町31番20号	共同住宅	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=0.28 Ctu·Sd=0.18			Isx=0.17 Isy=0.53
5	寝屋川玉泉院	大阪府寝屋川市仁和寺町295番1	集会場(葬儀場)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=0.61 Ctu·Sd=0.47	除却		Isx=0.43 Isy=0.37