

■要緊急安全確認大規模建築物における耐震診断結果の公表一覧表

①建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「法」という。)附則第3条に基づく耐震診断結果の報告を受けた建築物

【小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校】

No	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	寝屋川市立池田小学校 (1-1棟・1-2棟)	寝屋川市 池田二丁目1番地	小学校	3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.07、C _{TU} ·S _D =0.83			Iso=0.7
2	寝屋川市立宇谷小学校 (1-1棟・1-2棟・1-3棟)	寝屋川市 宇谷町8番地	小学校	3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.01、C _{TU} ·S _D =0.38			Iso=0.7
3	寝屋川市立梅が丘小学校 (5-1棟・5-2棟・5-3棟)	寝屋川市 梅が丘二丁目10番地	小学校	3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.04、C _{TU} ·S _D =0.50			Iso=0.7
4	寝屋川市立楠根小学校 (1-1棟・1-2棟)	寝屋川市 楠根南町21番地	小学校	3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.02、C _{TU} ·S _D =0.36			Iso=0.7
5	寝屋川市立国松緑丘小学校 (1棟)	寝屋川市 国松町47番地	小学校	3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.02、C _{TU} ·S _D =0.34			Iso=0.7
6	寝屋川市立点野小学校 (6-1棟・6-2棟)	寝屋川市 点野五丁目26番地	小学校	2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年版)	Is/Iso=1.00、C _T ·S _D =0.31			Iso=0.7
7	寝屋川市立第八中学校 (9-1棟・9-2棟)	寝屋川市 点野五丁目28番地	中学校	3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.01、C _{TU} ·S _D =0.40			Iso=0.7
8	寝屋川市立南小学校 (19-1棟・19-2棟)	寝屋川市 下木田町16番地	小学校	2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年版)	Is/Iso=1.00、C _T ·S _D =0.77			Iso=0.7
9	寝屋川市立第一中学校 (1棟)	寝屋川市 高宮新町32番地	中学校	3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.01、C _{TU} ·S _D =0.42			Iso=0.7
10	寝屋川市立第九中学校 (1-1棟・1-2棟)	寝屋川市 高柳四丁目16番地	中学校	3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.02、C _{TU} ·S _D =0.43			Iso=0.7
11	寝屋川市立啓明小学校 (1-1棟・1-2棟)	寝屋川市 高柳六丁目3番地	小学校	3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.02、C _{TU} ·S _D =0.79			Iso=0.7
12	寝屋川市立第十中学校 (6-1棟・6-2棟)	寝屋川市 成田南町20番地	中学校	3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.07、C _{TU} ·S _D =0.77			Iso=0.7

	大阪聖母女学院中学校・高等学校 大阪聖母学院小学校(香里ヌペール学院)				—	—	—	—
13	A棟	寝屋川市 美井町960番1他	小学校・中学校	3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Is _o =1.28、C _{TU} ・S _D =0.91		Is _o =0.7
	A棟3階			5	「屋内運動場等の耐震性能診断基準」	Is=0.71、q=1.29		
	B棟			3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Is _o =1.30、C _{TU} ・S _D =0.92		Is _o =0.7
	F(B)棟2階 図書室			5	「屋内運動場等の耐震性能診断基準」	Is=0.84、q=152		
	B棟3階			5	「屋内運動場等の耐震性能診断基準」	Is=0.71、q=1.29	耐震改修	平成30年10月実施
	C棟			3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Is _o =1.11、C _{TU} ・S _D =0.79		Is _o =0.7
	C棟3階			5	「屋内運動場等の耐震性能診断基準」	Is=0.70、q=1.28	耐震改修	平成30年10月実施
	C105棟			3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Is _o =1.25、C _{TU} ・S _D =1.07		Is _o =0.7
	D棟			3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Is _o =1.00、C _{TU} ・S _D =0.70		Is _o =0.7
	E棟			3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Is _o =1.12、C _{TU} ・S _D =0.81		Is _o =0.7
14	同志社香里中学校・高等学校 第一体育館	寝屋川市 三井南町269番他	中学校	3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Is _o =1.04、C _{TU} ・S _D =0.68		Is _o =0.7

【体育館(一般公共の用に供されるもの)】

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	寝屋川市立市民体育館	寝屋川市下木田町455番6	体育館	3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.08 C _{TU} ·S _D =0.37			

【集会場、公会堂】

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	寝屋川市立市民会館	寝屋川市秦町923番1	集会場	3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.00、C _{TU} ·S _D =0.45			

【幼稚園、保育所】

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	学校法人旭学園 第二幼稚園 本館	寝屋川市 黒原旭町349番1他	幼稚園	3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Is _o =1.05、C _{TU} ·S _D =0.74			Is _o =0.7
2	学校法人京新学園 太秦幼稚園	寝屋川市 高宮あさひ丘179番1他	幼稚園	—	—	—	—	
	A棟			3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Is _o =1.01、C _{TU} ·S _D =0.76			Is _o =0.7
	B棟			3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Is _o =1.01、C _{TU} ·S _D =2.83			Is _o =0.7
	C棟			3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Is _o =1.01、C _{TU} ·S _D =0.76			Is _o =0.7
	D棟			3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Is _o =1.02、C _{TU} ·S _D =0.52			Is _o =0.7
3	学校法人成田山学園 成田幼稚園	寝屋川市 成田町804番2他	幼稚園	—	—	—	—	
	A棟			3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Is _o =1.15、C _{TU} ·S _D =0.82			Is _o =0.7
	A-1棟			1 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年版)	Is=1.11、q=1.97			
	A-2棟			1 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年版)	Is=1.01、q=1.94			
	B棟			1 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年版)	Is=0.84、q=1.35			
	C棟			3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Is _o =1.15、C _{TU} ·S _D =0.85			Is _o =0.7

	学校法人京新学園 三井中央幼稚園			—	—	—	—	
4	A棟	寝屋川市 三井が丘2丁目 949番3	幼稚園	3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.07、C _{TU} ·S _D =0.73			Iso=0.7
	B棟			3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.00、C _{TU} ·S _D =0.75			Iso=0.7
	C棟			3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.04、C _{TU} ·S _D =0.75			Iso=0.7