

緊急対応項目一覧

事項	状況・実態	対応(今後の対応及び課題を含む。)	担当部課
1 煙突の調査	【緑風園】 煙突(3基)異常なし(目視) 【新・旧焼却施設】 煙突異常なし(目視)		環境事業課
	【市内公衆浴場】 市内の公衆浴場全9か所に連絡確認。 煙突異常なし、発災日以降の営業継続。 【明和温泉】 煙突及び建物の目視点検では異常なし、発災日以降の営業継続。		まちづくり事業推進室
2 ブロック塀の調査	【学校園敷地内】 平成30年6月25日から調査を開始し、全市立小中学校、全市立幼稚園確認完了(163か所)。 ・滑落(一部崩れ) 小学校1校、中学校1校、幼稚園1園 ・部分的な損傷 小学校3校、中学校2校 ・ひび割れ・損傷 小学校5校、中学校2校、幼稚園4園 ※緊急対応が必要な箇所 29か所 ※不適合判定箇所 17か所 【通学路】 平成30年6月25日から調査を開始し、全小学校区確認完了(889か所)。	・楠根小学校・第四中学校・中央幼稚園については、一部倒壊防止の処置、危険箇所の表示やロープ等による進入禁止区域の設定等の応急対応済み。 ・緊急対応が必要な箇所については早急に対応する。 ・不適合判定箇所については、優先順位を付け、順次対策を講じる。 ・必要に応じて通学路を変更する等、児童・生徒の安全確保を図っている。	教育政策総務課 施設給食課
	【市立保育所】 損傷状況等について、聞き取り調査(6月18日)、巡回調査(6月18日～6月25日)、鉄筋有無調査(7月2日)を実施し、全市立保育所確認完了(20か所)。 ※緊急対応が必要な箇所 0か所 ※不適合判定箇所 9か所	・市立さざんか保育所内設置のブロック塀に、ひび割れ・亀裂・傾きが発生したため、危険箇所の表示、ロープによる立入禁止措置を実施(6月18日)。その後、鉄骨・ワイヤーによる倒壊防止措置を実施(6月20日)。 ・不適合判定箇所については、優先順位を付け、順次対策を講じる。	保育課
	【本庁舎】 別館北側のブロック塀にひび割れあり。	・今後補修予定。	資産活用課
	【総合センター】 第二中学校と接するセメント止めのブロック塀にひび割れあり(塀の高さ約1.9メートル)。	・余震等の発生も考えられることから、安全確保のため、6月23日に緊急に塀を撤去した。引き続き、塀の設置を行う。	福祉総務課
	【太秦中町第1ちびっこ老人憩いの広場】 ・外周ブロックのひび割れ	・業者による修繕工事を実施予定(7月中旬)	公園みどり課
	【太秦緑が丘第2ちびっこ老人憩いの広場】 ・高さ制限超過(基準2.2メートルのところ2.5メートル) ※不適合判定箇所 1か所	・当該塀は隣接する宅地との境界に設置しているため、今後、ブロック塀を改修する場合は、隣接者との協議が必要である。	公園みどり課

	事項	状況・実態	対応(今後の対応及び課題を含む。)	担当部課
2	ブロック塀の調査	【あかつき・ひばり園】 損傷なし(2.2メートル以上のブロック塀なし) ※不適合判定箇所 1か所	・当該塀は隣接するJR西日本との境界に設置しているため、今後、ブロック塀を改修する場合は、同社との協議が必要である。	子育て支援課
		【市民会館】 損傷なし(2.2メートル以上のブロック塀なし) ※不適合判定箇所 1か所	・今後修繕予定。	市民活動振興室
		【上下水道局庁舎】 損傷なし(2.2メートル以上のブロック塀なし) ※不適合判定箇所 1か所	・今後修繕予定。	経営総務課
		【楠根配水場】 損傷なし(2.2メートル以上のブロック塀なし) ※不適合判定箇所 1か所	・今後修繕予定。	水道事業課
		【香里浄水場】 損傷なし(2.2メートル以上のブロック塀なし) ※不適合判定箇所 1か所	・今後修繕予定。	水道事業課
3	土砂災害地域のパトロールと注意喚起	<p>【土砂災害特別警戒区域(41か所)、土砂災害警戒区域(42か所)】 ・全数現場パトロール実施済み。土砂災害等の被害なし。 ※6月18日(2班体制)、6月20日(3班体制)は朝夕の計3回確認済み。</p> <p>【土砂災害特別警戒区域(41か所)、土砂災害警戒区域(42か所)、急傾斜地崩壊危険箇所(27か所)、土石流危険渓流(1か所)】 ・周辺住民へ注意喚起チラシを配布(6月19日1,058件)。</p>	・大雨警報・洪水警報時にパトロールを実施する。	まちづくり指導課
4	老朽住宅の確認と注意喚起	<p>被害連絡件数 151件 うち、現場対応した件数(151件/151件) うち、空き家と思われる件数(74件/151件) 空き家と思われる74件のうち、緊急性の高い物件(14件/74件) うち、3件は以前より対応物件 ※平成30年7月3日現在 ※所有者調査により、空き家と思われる件数は変動します。</p>	<p>・空き家と思われる建物については、所有者を調査し、所有者において対応するよう通知を行う。 ・居住中の建物等については、所有者等が対応することを伝えている。</p>	都市計画室
5	重要橋梁(45か所)等の点検	【橋梁】 6月28日に、全272橋の点検が完了し、全橋異常なし		道路交通課

	事項	状況・実態	対応(今後の対応及び課題を含む。)	担当部課
6	水管橋の空気弁の動作確認・再点検	<p>平成30年6月21日(10時から17時)に、補修弁及び空気弁の漏水確認・点検を実施し、全て点検完了。</p> <p>【調査対象】 口径150mm以上かつ延長10m以上の水管橋 62か所 ・単独水管橋 23か所 ・橋梁添架水管橋 39か所</p> <p>【応急措置等が必要な箇所】 6か所 応急措置完了</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・空気弁及び補修弁取替 5か所(うち、1か所は渇水期に修繕を実施予定) ・水管橋漏水に伴う管路更新 1か所(渇水期に管路更新を実施予定) 	水道事業課
7	耐震性貯水槽の動作確認	<p>平成30年6月19日(13時～17時半)及び6月25日(10時半～11時半)に、全て動作確認完了。</p> <p>【耐震性貯水槽】 7基(確認完了) 異常なし(緊急遮断弁含む)</p> <p>【陸運局敷地内あんしん給水栓】 異常なし</p>		水道事業課
8	水質監視の動作確認	<p>平成30年6月18日(13時～17時)に、全て動作確認完了。</p> <p>【水質監視装置】 ・末端水質自動測定装置 7か所(異常なし) ・水質監視装置 7か所(異常なし)</p>		水道事業課
9	地震前後の配水量の確認	<ul style="list-style-type: none"> ・地震前の配水池ごとの1日総配水量と地震当日の配水量を比較したが、6配水施設全ての配水量に大きな変化はなく、異常なし。 		水道事業課
10	水の濁りの情報提供	<ul style="list-style-type: none"> ・地震により広範囲の地域で水濁りが発生する可能性があったため、直後にホームページで情報提供を行った。 ・地震以後は局所的な水濁りは発生したものの、範囲は限定されていたため、直接、職員が現地へ行き、水の濁りについての情報提供を行った。 <p>※水濁りに関する問い合わせ等49件(6月26日が最終)については、全て対応済み。</p>		水道事業課

	事項	状況・実態	対応(今後の対応及び課題を含む。)	担当部課
11	降水時における正常動作確認	<p>【南前川ポンプ場、木屋揚水機場、深谷排水機場、友呂岐排水機場、古川浄化導水路樋門】 動作確認完了(6月18日)</p> <p>【幹線水路、古川水路】 護岸等確認完了(6月18日)</p> <p>【大利ポンプ場】 動作確認完了(6月19日)</p> <p>【寝屋川導水路樋門】 動作確認完了(6月20日)</p> <p>【その他ポンプ場80か所、樋門30か所】 動作確認完了(6月29日)</p>		下水道事業課
12	地域の被害等の情報収集	<p>【全市域の被害状況等の情報収集】 12中学校区別に調査班を編成し、市内の被害情報の収集を実施(6月18日) ・空家の外壁崩落等を確認</p>		財務部
		<p>【商店街】 市内27か所に対し被害状況を調査中。 ・被害あり5か所 (店舗外壁ひび割れ、ショーウィンドウのガラス損傷、店内商品被害など) ・被害なし17か所 ・未回答5か所</p> <p>【事業所】 モノづくり支援ネット登録事業所(約200事業所)に対し被害状況を調査中。 ・被害あり5事業所 (機器設備の損傷など)</p>		産業振興室
		<p>【自治会】 ・全200自治会に電話連絡完了(6月18日18時)。 ・45自治会から被害報告あり(空き家の崩落、瓦の落下など)。</p>		市民活動振興室
14	文化財の損傷	<p>【市指定文化財「伝・秦河勝」の墓】 ・五輪塔のゆがみ。 ・2本の石灯笼のうち1本は倒壊、1本は倒壊のおそれあり。</p>	・調査終了、応急処置済み。	文化スポーツ室
15	公共施設周辺の被害	<p>【野外活動センター】 土砂崩れ(駐車場横崖部分の土砂)</p>	調査終了、立入り規制済み。緊急修繕が必要である。	文化スポーツ室