# 添付資料１２　明和住宅土地の利用履歴調査

表 3.2-1　土地利用の履歴等年表

| 年代 | 調査対象地の土地利用状況 | 対象地周辺の土地利用状況 | 根拠資料 |
|---|---|---|---|
| 1920年代<br>（大正11年～昭和4年） | ・山林、池である。 | ・山林、池である。 | 地形図　1922年（大正11年）<br>地形図　1929年（昭和4年） |
| 1940年代<br>（昭和22～23年） | ・地形図及び空中写真では山林、田、池である。 | ・山林、田、池、宅地である。 | 地形図　1947 年（昭和 22 年）<br>空中写真　1948 年（昭和 23 年） |
| 1950年代<br>（昭和32年） | ・地形図では山林、田、池である。 | ・山林、田、池、宅地である。 | 地形図　1957 年（昭和 32 年） |
| 1960年代<br>（昭和36～42年） | ・地形図では山林、田、池、宅地である。<br>・空中写真では山林、田、池である。<br>・住宅地図では表記等は確認できない。 | ・山林、田、池、宅地である。<br>・隣接地は宅地、道路であり、南ﾌﾞﾛｯｸの南側隣接地に池、南西側隣接地に国守神社がある。 | 空中写真　1961 年（昭和 36 年）<br>住宅地図　1962 年（昭和 37 年）<br>地形図　1967 年（昭和 42 年） |
| 1970年代<br>（昭和47～50年） | ・地形図及び空中写真では複数の建物があり、池が埋立てられていることが確認できる。<br>・住宅地図では公営住宅、集会場、改良住宅、児童遊園である。 | ・宅地、池である。<br>・隣接地は宅地、道路であり、南ﾌﾞﾛｯｸの西側隣接地に国守神社、南側隣接地に池、北側隣接地に理水化学㈱がある。 | 地形図　1972 年（昭和 47 年）<br>住宅地図　1972 年（昭和 47 年）<br>空中写真　1975 年（昭和 50 年） |
| 1980年代<br>（昭和55～63年） | ・空中写真では複数の建物が確認できる。<br>・住宅地図では市営住宅、ｶﾞﾚｰｼﾞ、ｽｸﾗｯﾌﾟ置場、駐車場、集会場、給水塔、遊園である。 | ・宅地、池である。<br>・隣接地は宅地、道路であり、南ﾌﾞﾛｯｸの西側隣接地に国守神社、南側隣接地に池、北側隣接地に電化ｽﾁｰﾙ製品ｱｲﾜがある。 | 住宅地図　1980 年（昭和 55 年）<br>空中写真　1988 年（昭和 63 年） |
| 1990年代<br>（平成3年） | ・住宅地図では寝屋川市営住宅、ｶﾞﾚｰｼﾞ、駐車場、給水塔、遊園である。 | ・宅地、池である。<br>・隣接地は宅地、道路であり、南ﾌﾞﾛｯｸの西側隣接地に国守神社、南側隣接地に池、北側隣接地に電化ｽﾁｰﾙ製品ｱｲﾜがある。 | 住宅地図　1991 年（平成 3 年） |
| 2000 年代<br>（平成 13～20 年） | ・空中写真では複数の建物が確認できる。<br>・住宅地図では寝屋川市営住宅、ｶﾞﾚｰｼﾞ、駐車場、給水塔、ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場である。 | ・宅地、池である。<br>・隣接地は宅地、道路であり、北ﾌﾞﾛｯｸの南側隣接地にﾊﾞｲｸｼｮｯﾌﾟﾎﾟｼﾞｼｮﾝ、南ﾌﾞﾛｯｸの東側隣接地にﾀｷﾞﾘ金属、西側隣接地に国守神社、南側隣接地に池、北側隣接地に電化ｽﾁｰﾙ製品ｱｲﾜがある。 | 空中写真　2001 年（平成 13 年）<br>住宅地図　2002 年（平成 14 年）<br>空中写真　2008 年（平成 20 年） |
| 2010 年代<br>（平成 25 年） | ・住宅地図では市営明和住宅・まちづくり事業推進室分室、集会場、ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場、明和第3ちびっこ老人憩いの広場である。 | ・宅地、池である。<br>・隣接地は宅地、道路であり、南ﾌﾞﾛｯｸの西側隣接地に国守神社、南側隣接地に池、中央側隣接地にｸﾛｰﾊﾞｰﾋﾞﾙﾄﾞ㈱がある。 | 住宅地図　2013 年（平成 25 年） |