

# 京阪萱島駅のバリアフリーカルテ

## 鉄道駅カルテ評価基準

		一人で円滑に通過（利用）できる	一人で移動（利用）できる るが問題がある	一人で移動（利用）できない	
車いす利用者	上下移動	バリアフリー対応のエレベーター設置	-	エレベーターが設置されていない。	
	水平移動	通路有効幅員	180cm 以上	140～180cm	140cm 未満
		縦断勾配	5% 以下	5～8% 以下	8% を超える
	利用施設等	車いす用券売機	設置	-	未設置
		車いす用自動改札口	設置	-	未設置
		車いす用トイレ	設置	-	未設置
	車いす用公衆電話	設置	-	未設置	
視覚障害者	上下移動	・バリアフリー対応のエレベーターが設置されている	・視覚障害者対応のエスカレーターが設置されている ・階段に手すりが設置されている ・手すりに点字案内がある ・階段の規格に問題がない	・バリアフリーのエレベーター、エスカレーターが設置されていない ・階段の手すりがない。 ・手すりに点字案内がない。 ・階段の規格に問題がある	
	水平移動	誘導・警告ブロック	問題なく設置されている	適切な位置に設置されていない	
	利用施設等	転落防止柵	設置	-	未設置
		点字券売機・料金表	設置	-	未設置
		触知図	設置	-	未設置
聴覚障害者・高齢者					
	ホーム列車案内装置	設置	-	未設置	
下肢障害者	上下移動	バリアフリー対応のエレベーターが設置されている	-	エレベーターが設置されていない	

## 市内各駅のバリアフリー設備の設置状況

...設置済

チェック項目		京阪本線				
		JR 片町線 東寝屋川	萱島	寝屋川市	香里園駅	
エレベーター	駅周辺道路～改札	×	×			
	改札～ホーム	大阪方面	×	×		
		京都方面	×	×		
エスカレーター	道路～改札	上	×	-		
		下	×	-	×	
	改札～ホーム	大阪方面	上	×		
		下	×	×	×	×
	京都方面	上	×			
		下	×	×	×	×
階段	踏面、蹴上高（標準）					
車いす対応券売機		×				
車いす用自動改札		×			×	
車いす用トイレ			×			
車いす用公衆電話		×	×			
誘導・警告ブロック						
点字券売機						
触知図		×	×			
ホーム列車案内装置		×				

エレベーター	駅入口 ～ 改札	東改札	×	_____	階段	踏面	蹴上	手すり高	誘導・警告ブロック 駅内を誘導ブロック、警告ブロックが設置されている。
		西改札	×			30cm	15cm	85cm	
改札 ～ ホーム	大阪方面	×	_____	各手すりには点字案内がある。					
		京都方面					×		
エスカレーター	駅入口 ～ 改札	東改札	上	×	道路から改札へはエスカレーターは設置されておらず、スロープ、階段のみ。 改札～ホームへは西側改札のみ設置。	 	点字券売機・触知図等点字案内施設 点字券売機、料金表あり。	 	
			下	×					
		西改札	上	×					
			下	×					
	改札 ～ ホーム	大阪方面	上						
			下	×					
京都方面	上								
下	×								
車いす用券売機	東改札	西改札	車いす用トイレ		_____	ホーム列車案内装置	その他 駅北側には両改札口へスロープが設置されている。		
									
車いす用自動改札機	東改札	西改札	車いす用公衆電話		_____				
									
コンコース・ホームの有効幅員等	ホームの幅員が警告ブロックを含めても狭い部分がある。				 				

