


No.7-1 東小学校区通学路

(対策年度:平成27年度、実施主体:寝屋川市)



No.7-2 西小学校区通学路


(対策年度:平成27年度、実施主体:寝屋川市)



【対策前】



【対策後】



緑のラインのカラー舗装

【対策前】



【対策後】




緑のラインのカラー舗装

【通学路の状況】
路側帯のみの区間等で、カラー舗装が必要と思われる箇所

No.7-3 南小学校区通学路

(対策年度:平成27年度、実施主体:寝屋川市)



南小

【対策前】


【対策後】

緑のラインのカラー舗装

【対策前】



【対策後】

緑のラインのカラー舗装

【通学路の状況】
路側帯のみの区間等で、カラー舗装が必要と思われる箇所

No.7-4 北小学校区通学路

(対策年度:平成27年度、実施主体:寝屋川市)



【対策前】


【対策後】

両側に、緑のラインのカラー舗装

【対策前】


【対策後】

両側に、緑のラインのカラー舗装

【通学路の状況】
路側帯のみの区間等で、カラー舗装が必要と思われる箇所

No.7-5 第五小学校区通学路

(対策年度:平成27年度、実施主体:寝屋川市)

【対策前】
【対策後】
緑のラインのカラー舗装

【対策前】
【対策後】
緑のラインのカラー舗装


【対策前】
【対策後】
両側に緑のラインのカラー舗装

第五小

【通学路の状況】
路側帯のみの区間等で、カラー舗装が必要と思われる箇所

No.7-6 成美小学校区通学路

(対策年度:平成27年度、実施主体:寝屋川市)



【対策前】


【対策後】

緑のラインのカラー舗装

【対策前】


【対策後】


両側に緑のラインのカラー舗装

成美小

【通学路の状況】
路側帯のみの区間等で、カラー舗装が必要と思われる箇所

No.7-7 明和小学区通学路

(対策年度:平成27年度、実施主体:寝屋川市)



【対策前】



【対策後】



横断歩道を
緑と白にカ
ラー舗装

明和小

【通学路の状況】
通学路上の横断歩道で、カラー舗装が必要と思われる箇所

No.7-8 池田小学校区通学路


(対策年度:平成27年度、実施主体:寝屋川市)



【対策前】



【対策後】




両側に緑のラインのカラー舗装

【通学路の状況】

路側帯のみの区間等で、カラー舗装が必要と思われる箇所

No.7-9 中央小学校区通学路

(対策年度:平成27年度、実施主体:寝屋川市)



【通学路の状況】
路側帯のみの区間等で、カラー舗装が必要と思われる箇所

No.7-10 啓明小学校区通学路

(対策年度:平成27年度、実施主体:寝屋川市)



啓明小

【対策前】


【対策後】
 緑のラインのカラー舗装


【対策前】


【対策後】
 緑のラインのカラー舗装

【通学路の状況】
路側帯のみの区間等で、カラー舗装が必要と思われる箇所

No.7-11 三井小学校区通学路

(対策年度:平成27年度、実施主体:寝屋川市)



【対策前】



【対策後】



緑のラインのカラー舗装

【通学路の状況】

路側帯のみの区間等で、カラー舗装が必要と思われる箇所

No.7-12 木屋小学校区通学路

(対策年度:平成27年度、実施主体:寝屋川市)



【対策前】



【対策後】




緑のラインのカラー舗装

【通学路の状況】

路側帯のみの区間等で、カラー舗装が必要と思われる箇所

No.7-13 木田小学校区通学路

(対策年度:平成27年度、実施主体:寝屋川市)



【対策前】



【対策後】



緑のラインのカラー舗装

【対策前】



【対策後】




緑のラインのカラー舗装

【通学路の状況】

路側帯のみの区間等で、カラー舗装が必要と思われる箇所

No.7-14 神田小学校区通学路

(対策年度:平成27年度、実施主体:寝屋川市)



【対策前】



【対策後】




緑のラインのカラー舗装

【通学路の状況】

路側帯のみの区間等で、カラー舗装が必要と思われる箇所

No.7-15 堀溝小学校区通学路

(対策年度:平成27年度、実施主体:寝屋川市)



【対策前】



【対策後】




緑のラインのカラー舗装

【通学路の状況】


路側帯のみの区間等で、カラー舗装が必要と思われる箇所

No.7-16 田井小学校区通学路


(対策年度:平成27年度、実施主体:寝屋川市)



【対策前】



【対策後】




緑のライン
のカラー舗
装

【通学路の状況】
路側帯のみの区間等で、カラー舗装が必要と思われる箇所

No.7-17 桜小学校区通学路

(対策年度:平成27年度、実施主体:寝屋川市)



【対策前】



【対策後】



緑のラインのカラー舗装

【対策前】



【対策後】




両側を緑のラインのカラー舗装

【通学路の状況】

路側帯のみの区間等で、カラー舗装が必要と思われる箇所

No.7-18 点野小学校区通学路

(対策年度:平成27年度、実施主体:寝屋川市)



The map shows the school district with '点野小' (Tenno Primary School) labeled. Red arrows point from the photos to specific road sections on the map.

【対策前】


【対策後】

緑のラインのカラー舗装

【対策前】



【対策後】

緑のラインのカラー舗装

【通学路の状況】
路側帯のみの区間等で、カラー舗装が必要と思われる箇所

No.7-19 和光小学校区通学路

(対策年度:平成27年度、実施主体:寝屋川市)



【対策前】


【対策後】

緑のラインのカラー舗装

【対策前】


【対策後】

緑のラインのカラー舗装

和光小

【対策前】



【対策後】

緑のラインのカラー舗装

【通学路の状況】
路側帯のみの区間等で、カラー舗装が必要と思われる箇所

No.7-20 国松緑丘小学校区通学路

(対策年度:平成27年度、実施主体:寝屋川市)



【対策前】



【対策後】



緑のライン
のカラー舗
装

【通学路の状況】


路側帯のみの区間等で、カラー舗装が必要と思われる箇所

No.7-21 楠根小学校区通学路


(対策年度:平成27年度、実施主体:寝屋川市)



【対策前】



【対策後】



緑のラインの
カラー舗装

【通学路の状況】

路側帯のみの区間等で、カラー舗装が必要と思われる箇所

No.7-22 梅が丘小学校区通学路

(対策年度:平成27年度、実施主体:寝屋川市)


【対策前】



【対策後】



横断歩道を
緑と白にカラー
舗装



梅が丘小

【通学路の状況】

通学路上の横断歩道で、カラー舗装が必要と思われる箇所

No.7-23 宇谷小学校区通学路

(対策年度:平成27年度、実施主体:寝屋川市)



【対策前】



【対策後】



横断歩道を緑と白に
カラー舗装

【通学路の状況】

通学路上の横断歩道で、カラー舗装が必要と思われる箇所


No.7-24 石津小学校区通学路

(対策年度:平成27年度、実施主体:寝屋川市)




No.8 明和小学区通学路

(対策年度:実施中、実施主体:大阪府)



No.9 木田小学校区通学路

(対策年度:平成27年度、実施主体:大阪府)



通学路

木田小

【対策前】



【対策後】



歩道拡幅整備

【通学路の状況】
歩道が狭いため、校区内の道路が抜け道になっている

No.10 宇谷小学校区通学路

(対策年度:平成27年度、実施主体:大阪府)

