


No.19-1 南小学校区通学路

(対策年度:平成30年度 実施主体:寝屋川市)




No.19-2 第五小学校区通学路

(対策年度:平成30年度 実施主体:寝屋川市)



No.19-3 啓明小学校区通学路

(対策年度:平成30年度 実施主体:寝屋川市)




No.19-4 三井小学校区通学路

(対策年度:平成30年度 実施主体:寝屋川市)



No.19-5 神田小学校区通学路

(対策年度:平成30年度 実施主体:寝屋川市)



No.19-6 桜小学校区通学路

(対策年度:平成30年度 実施主体:寝屋川市)




No.19-7 点野小学校区通学路

(対策年度:平成30年度 実施主体:寝屋川市)



No.19-8 宇谷小学校区通学路

(対策年度:平成30年度 実施主体:寝屋川市)



No.19-9 石津小学校区通学路

(対策年度:平成30年度 実施主体:寝屋川市)



No.20-1 東小学校区通学路

(対策年度:平成30年度 実施主体:寝屋川市)



No.20-2 西小学校区通学路

(対策年度:平成30年度 実施主体:寝屋川市)

【対策後】



看板の設置

西小

【通学路の状況】

道幅が狭く、交通量が多い状況である。


【対策後】



看板の付け替え


No.20-3 南小学校区通学路

(対策年度:平成30年度 実施主体:寝屋川市)




No.20-4 北小学校区通学路

(対策年度:平成30年度 実施主体:寝屋川市)




No.20-5 成美小学校区通学路

(対策年度:平成30年度 実施主体:寝屋川市)



No.20-6 明和小学校区通学路

(対策年度:平成30年度 実施主体:寝屋川市)




No.20-7 中央小学校区通学路

(対策年度:平成30年度 実施主体:寝屋川市)




No.20-8 木屋小学校区通学路

(対策年度:平成30年度 実施主体:寝屋川市)




No.20-9 木田小学校区通学路

(対策年度:平成30年度 実施主体:寝屋川市)



No.20-10 神田小学校区通学路


(対策年度:平成30年度 実施主体:寝屋川市)



【通学路の状況】
道幅が狭く、交通量が多い状況である。


No.20-11 田井小学校区通学路

(対策年度:平成30年度 実施主体:寝屋川市)



No.20-12 点野小学校区通学路

(対策年度:平成30年度 実施主体:寝屋川市)




No.20-13 和光小学校区通学路

(対策年度:平成30年度 実施主体:寝屋川市)



No.20-14 楠根小学校区通学路

(対策年度:平成30年度 実施主体:寝屋川市)



No.20-15 梅が丘小学校区通学路

(対策年度:平成30年度 実施主体:寝屋川市)



【対策後】



看板の付け替え

【通学路の状況】

交通量が多い状況である。