

調査概要	調査種別	概況調査（ローリング方式）	継続監視調査							
	調査地区	木屋元町	木田元宮				出雲町		打上新町	
	調査場所		井戸A		井戸B		井戸南側			
	調査年月	2021/10	2021/10	2022/02	2021/10	2022/02	2021/10	2022/02	2021/10	2022/02
測定結果 (単位：mg/L)	カドミウム	<0.0003								
	全シアン	<0.1								
	鉛	<0.005								
	六価クロム	<0.02								
	砒素	<0.005								
	総水銀	<0.0005								
	アルキル水銀									
	P C B	<0.0005								
	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	四塩化炭素	<0.0002								
	塩化ビニルモノマー	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0006	0.0003	<0.0002	0.0016	<0.0002	<0.0002
	1, 2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1, 1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	1, 2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.022	<0.004	<0.004
	1, 1, 1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	1, 1, 2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0090	<0.0006
	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	1, 3-ジクロロプロペン	<0.0002								
	チウラム	<0.0006								
	シマジン	<0.0003								
	チオベンカルブ	<0.002								
	ベンゼン	<0.001								
	セレン	<0.002								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.08								
	ふっ素	<0.08								
	ほう素	0.04								
	1, 4-ジオキサン	<0.005								