






【寝屋川市立北小学校】

対象教室	天井	備考	写真			天井				窓
			クラス	天井4方向	窓2か所	天井	照明	感知器	その他	
5年1組	化粧PB(軽天下地)	14棟 S48建築	○	○	○	ビス	6+1個	2個	空調1・バー2	透明
5年2組	化粧PB(軽天下地)	14棟 S48建築	○	○	○	ビス	6+1個	2個	空調1・バー2	透明
5年3組	化粧PB(軽天下地)	14棟 S48建築	○	○	○	ビス	6+1個	2個	空調1・バー2	右側透明・左側網入
6年1組	木質セメント板の上アクリルリシン吹付	11-2棟 H2大規模	○	○	○		6+1個	1個	空調1・バー2	
6年2組	木質セメント板の上アクリルリシン吹付	11-2棟 H2大規模	○	○	○		6+1個	1個	空調1・バー2	透明
6年3組	木質セメント板の上アクリルリシン吹付	11-2棟 H2大規模	○	○	○		6+1個	1個	空調1・バー2	透明
4年1組	化粧PB(軽天下地)	21棟 S53建築	○	○		ビス	6+1個	1個	空調1	
3年1組	防火ライト二重貼り(木下地)全面撤去	3棟 S43建築	○	○	○	くぎ	6+1個	1個	空調1	
支援5	防火ライト二重貼り(木下地)全面撤去	3棟 S43建築	○	○	○	くぎ	6+1個	1個	空調1	