

寝屋川市立小中学校施設の耐震化優先度調査結果及び耐震補強の現況

小学校校舎棟

優先度ランク	学校名	棟数	耐震補強の現況	
ランク	枝番			
①	0	東小学校	1	耐震補強済
	0	成美小学校	3	耐震補強済
	0	三井小学校	3	耐震補強済
	0	第五小学校	1	耐震補強済
	0	北小学校	1	耐震補強済
	0	国松緑丘小学校	2	耐震補強済
	0	田井小学校	2	耐震補強済
	0	点野小学校	2	耐震補強済
	1	啓明小学校	2	耐震補強済
	1	神田小学校	1	耐震補強済
	1	木田小学校	2	耐震補強済
	1	明和小学校	2	耐震補強済
	2	北小学校	1	耐震補強済
	2	木屋小学校	1	耐震補強済
	2	堀溝小学校	2	耐震補強済
	2	桜小学校	2	耐震補強済
	3	池田小学校	2	耐震補強済
	3	田井小学校	1	耐震補強済
	3	神田小学校	1	耐震補強済
	3	第五小学校	1	耐震補強済
3	桜小学校	1	耐震補強済	
3	堀溝小学校	1	耐震補強済	
4	神田小学校	1	耐震補強済	
4	三井小学校	1	耐震補強済	
4	木田小学校	1	耐震補強済	
4	啓明小学校	2	耐震補強済	
4	西小学校	2	耐震補強済	
4	東小学校	1	耐震補強済	
4	楠根小学校	2	耐震補強済	
4	南小学校	1	耐震補強済	
4	第五小学校	1	耐震補強済	
4	第五小学校	2	耐震補強済	
4	梅が丘小学校	2	耐震補強済	
①一計		51		
②	1	石津小学校	1	耐震性あり
	1	西小学校	3	耐震補強済
	1	東小学校	1	耐震補強済
	1	成美小学校	1	耐震補強済
	1	木屋小学校	3	耐震補強済
	1	木田小学校	1	耐震補強済
	1	北小学校	1	耐震補強済
	1	東小学校	1	耐震補強済
	1	第五小学校	1	改築工事済
	1	西小学校	1	耐震補強済
	2	北小学校	1	耐震補強済
	2	北小学校	1	改築工事済
	2	成美小学校	1	耐震補強済
	2	成美小学校	1	耐震補強済
	2	宇谷小学校	1	耐震補強済
	2	田井小学校	2	耐震補強済
②一計		21		
③	1	和光小学校	2	耐震補強済
	1	明和小学校	1	耐震補強済
	1	点野小学校	1	耐震補強済
	2	池田小学校	1	耐震補強済
	2	池田小学校	1	耐震補強済
	2	中央小学校	1	耐震補強済
2	木屋小学校	2	耐震補強済	
③一計		9		
④	1	石津小学校	1	耐震補強済
④一計		1		
合計		82		

中学校校舎棟

優先度ランク	学校名	棟数	耐震補強の現況	
ランク	枝番			
①	0	第二中学校	3	耐震補強済
	0	第五中学校	1	耐震補強済
	0	第四中学校	2	耐震補強済
	0	第七中学校	1	耐震補強済
	1	第一中学校	1	耐震補強済
	2	第八中学校	1	耐震補強済
	3	第一中学校	3	耐震補強済
	3	第二中学校	1	耐震補強済
	3	第六中学校	1	耐震補強済
	3	第五中学校	2	耐震補強済
	3	第七中学校	2	耐震補強済
	3	第八中学校	2	耐震補強済
	4	第六中学校	1	耐震性あり
	4	第三中学校	1	耐震補強済
	4	第三中学校	1	耐震補強済
	4	第二中学校	1	耐震補強済
	4	中木田中学校	1	耐震補強済
	4	第九中学校	1	耐震補強済
	4	第三中学校	1	耐震補強済
	4	第三中学校	1	耐震補強済
①一計		29		
②	1	第二中学校	2	耐震補強済
	1	第七中学校	1	耐震補強済
	2	第九中学校	1	耐震性あり
	2	第六中学校	1	耐震補強済
	2	第三中学校	1	耐震補強済
	2	第九中学校	1	耐震補強済
②一計		7		
③	1	第七中学校	1	耐震補強済
	1	第七中学校	1	耐震性あり
	1	第六中学校	2	耐震補強済
	1	第十中学校	1	耐震補強済
	2	第一中学校	1	耐震補強済
③一計		6		
④	1	第四中学校	1	耐震補強済
④一計		1		
⑤	1	第十中学校	1	耐震補強済
⑤一計		1		
合計		44		

小学校屋内運動場(体育館)

優先度ランク		学校名	棟数	耐震補強の現況
ランク	枝番			
①	1	池田小学校	1	耐震補強済
	2	啓明小学校	1	耐震補強済
	2	和光小学校	1	耐震補強済
②	2	木田小学校	1	耐震補強済
	3	西小学校	1	耐震補強済
	3	田井小学校	1	耐震補強済
	1	点野小学校	1	耐震補強済
	3	国松緑丘小学校	1	耐震補強済
	2	第五小学校	1	耐震補強済
③	1	桜小学校	1	耐震補強済
	1	堀溝小学校	1	耐震補強済
	1	南小学校	1	耐震補強済
	1	石津小学校	1	耐震補強済
	2	神田小学校	1	耐震補強済
	2	三井小学校	1	耐震補強済
	2	北小学校	1	耐震補強済
3	明和小学校	1	耐震補強済	
④	1	成美小学校	1	耐震補強済
	1	楠根小学校	1	耐震補強済
	1	木屋小学校	1	耐震補強済
	1	梅が丘小学校	1	耐震補強済
	1	宇谷小学校	1	耐震補強済
合計			22	

中学校屋内運動場(体育館)

優先度ランク		学校名	棟数	耐震補強の現況
ランク	枝番			
②	1	第五中学校	1	耐震補強済
	2	第十中学校	1	耐震補強済
	2	第三中学校	1	耐震補強済
③	1	第一中学校	1	耐震補強済
	2	第六中学校	1	耐震補強済
	2	中木田中学校	1	耐震補強済
	3	第八中学校	1	耐震補強済
	3	第九中学校	1	耐震補強済
合計			8	

幼稚園園舎棟

優先度ランク		学校名	棟数	耐震補強の現況
ランク	枝番			
①	0	啓明幼稚園	1	耐震補強済
②	0	神田幼稚園	1	耐震補強済
③	0	南幼稚園	1	耐震補強済
	0	中央幼稚園	1	耐震補強済
合計			4	