
第四中学校区小中一貫校施設整備工事 進捗状況（令和4年4月）

【説明】 体育館棟：掘削、基礎配筋工事
校舎棟：地盤改良



【撮影箇所】 全景(航空写真 東側より)


【説明】 体育館棟 掘削完了

校舎棟 地盤改良工事



【撮影箇所】 校舎棟北東より

【説明】 地盤改良工事



【撮影箇所】 体育館棟北西より

【説明】 掘削完了、基礎配筋工事