

---

# 第四中学校区小中一貫校施設整備工事 進捗状況（令和4年5月）

---

【説明】 体育館棟：基礎躯体工事  
校舎棟：地盤改良工事、土工事



【撮影箇所】 全景(航空写真 南側より)


【説明】 体育館棟 基礎躯体工事  
校舎棟 地盤改良工事  
土工事





【撮影箇所】 体育館棟南東より

【説明】 体育館棟 基礎躯体工事



【撮影箇所】 東側(既存校舎屋上より)

【説明】 体育館棟 基礎躯体工事

校舎棟 土工事(北部掘削完了)