
第四中学校区小中一貫校施設整備工事 進捗状況（令和4年6月）

【説明】 体育館棟：基礎躯体工事 1F 床躯体工事
校舎棟：基礎躯体工事



【撮影箇所】 全景(航空写真 南側より)

【説明】 体育館棟 1F 床躯体工事
校舎棟 基礎躯体工事(北工区)



【撮影箇所】 校舎棟北西部より

【説明】 校舎棟 基礎躯体工事(北工区)



【撮影箇所】 東側(既存校舎屋上より)

【説明】 体育館棟 1F 床躯体工事

校舎棟 基礎躯体工事(北工区)