

# 第四中学校区小中一貫校施設整備工事 進捗状況（令和4年7月）

【説明】 体育館棟：1F 床躯体工事、地上階鉄骨工事  
校舎棟：基礎躯体工事



【撮影箇所】 全景(航空写真 南側より)

【説明】 体育館棟 地上階鉄骨建方  
校舎棟 基礎躯体工事(北工区)



【撮影箇所】 校舎棟(北工区) 西部より

【説明】 校舎棟 基礎躯体工事(北工区)



【撮影箇所】 体育館棟 南東より

【説明】 体育館棟 地上階鉄骨工事