

---

# 第四中学校区小中一貫校施設整備工事 進捗状況（令和4年8月）


---

【説明】 体育館棟：地上階鉄骨工事  
校舎棟：1階床躯体工事(北工区)



【撮影箇所】 全景(航空写真 南側より)

【説明】 体育館棟 地上階鉄骨工事  
校舎棟 1階床躯体工事(北工区)



【撮影箇所】 校舎棟(北工区) 東より(体育館棟より)

【説明】 校舎棟 1階床躯体工事(北工区)



【撮影箇所】 体育館棟 南東より

【説明】 体育館棟 地上階鉄骨工事