

第四中学校区小中一貫校施設整備工事 進捗状況（令和4年9月）

- 【説明】 体育館棟：地上階床躯体工事
 外壁、屋根工事
校舎棟 ：1階床躯体工事(北工区)
 基礎躯体工事(南工区)



- 【撮影箇所】 全景(航空写真 南側より)
【説明】 体育館棟 外壁、屋根工事
 校舎棟 基礎躯体工事(南工区)



【撮影箇所】 明和小学校屋上より

【説明】 体育館棟 外壁工事



【撮影箇所】 体育館棟より

【説明】 校舎棟 基礎躯体工事(南工区)