

第四中学校区小中一貫校施設整備工事 進捗状況（令和4年11月）

- 【説明】 体育館棟：外装工事、内装工事
校舎棟：雨水外構工事(北工区)
基礎躯体工事(南工区)



【撮影箇所】 全景(航空写真 南側より)


- 【説明】 体育館棟 外装工事
校舎棟 基礎躯体工事(南工区)



【撮影箇所】 既存校舎屋上より

【説明】 体育館棟 外装工事

校舎棟 基礎躯体工事(南工区)



【撮影箇所】 体育館棟内部

【説明】 体育館棟内装工事