
第四中学校区小中一貫校施設整備工事 進捗状況（令和4年12月）

【説明】 体育館棟：外装工事、内装工事
 雨水外構工事
校舎棟 ：鉄骨建方準備(北工区)
 基礎躯体工事(南工区)




【撮影箇所】 全景(航空写真 南側より)

【説明】 体育館棟 外装工事
 校舎棟 鉄骨建方準備(北工区)
 基礎躯体工事(南工区)



【撮影箇所】 既存校舎屋上より
【説明】 体育館棟 外装工事



【撮影箇所】 体育館棟内部
【説明】 体育館棟内装工事