
第四中学校区小中一貫校施設整備工事 進捗状況（令和5年1月）

- 【説明】 体育館棟：内装工事
 外構工事
校舎棟 ：鉄骨工事(北工区)
 1階床躯体工事(南工区)



【撮影箇所】 全景(航空写真 南側より)

【説明】 体育館棟 仮使用準備
校舎棟 鉄骨工事(北工区)



【撮影箇所】 既存校舎屋上より

【説明】 体育館棟 仮使用範囲工事完了
校舎棟 鉄骨工事(北工区)



【撮影箇所】 体育館棟内部

【説明】 確認会