

第四中学校区小中一貫校施設整備工事 進捗状況（令和5年2月）

【説明】校舎棟：鉄骨工事、地上階床躯体工事(北工区)
既存体育館：解体工事



【撮影箇所】全景(航空写真 南側より)


【説明】校舎棟：鉄骨、地上躯体工事(北工区)
既存体育館：解体工事



【撮影箇所】 既存校舎屋上より

【説明】 校舎棟：鉄骨工事(北工区)

既存体育館：解体工事



【撮影箇所】 南西部より

【説明】 校舎棟：鉄骨工事(北工区)