
第四中学校区小中一貫校施設整備工事 進捗状況（令和5年3月）

【説明】 校舎棟：(北工区)地上階床躯体工事
 (南工区)鉄骨工事
 (後工区)既存体育館解体、土工事、地盤改良工事




【撮影箇所】 全景(航空写真 南側より)

【説明】 校舎棟：(北工区)地上階床躯体工事
 (南工区)鉄骨工事
 (後工区)土工事



【撮影箇所】 全景(既存校舎屋上より)

【説明】 校舎棟：鉄骨工事、地上階床躯体工事
(後工区)既存体育館解体完了



【撮影箇所】 後工区(南東より)

【説明】 校舎棟：(後工区)地盤改良工事