
第四中学校区小中一貫校施設整備工事 進捗状況（令和5年6月）

【説明】 校舎棟：(北工区)地上階床躯体工事、外装・内装工事
(南工区)地上階床躯体工事、外装・内装工事
(後工区)基礎躯体工事、地上階鉄骨工事



【撮影箇所】 全景(航空写真 南側より)

【説明】 校舎棟：(北工区)外装工事
(南工区)地上階床躯体、外装工事
(後工区)地上階鉄骨工事



【撮影箇所】 全景(既存校舎屋上より)

【説明】 校舎棟：地上階床躯体、外装工事
(後工区)地上階鉄骨工事



【撮影箇所】 後工区(校舎棟北工区 4F より)

【説明】 校舎棟：(後工区)地上階鉄骨工事