

---

# 第四中学校区小中一貫校施設整備工事 進捗状況（令和5年7月）

---

【説明】 校舎棟：(北工区)外装・内装工事

(南工区)地上階床躯体工事、外装・内装工事

(後工区)地上階鉄骨工事、地上階床躯体工事



【撮影箇所】 全景(航空写真 南側より)

【説明】 校舎棟：(北工区)外装工事

(南工区)外装工事

(後工区)地上階床躯体工事



【撮影箇所】 全景(既存校舎屋上より)

【説明】 校舎棟：外装工事

(後工区)地上階床躯体工事



【撮影箇所】 校舎棟2階 内部

【説明】 校舎棟：内装仕上工事