
第四中学校区小中一貫校施設整備工事 進捗状況（令和5年9月）

【説明】 校舎棟：屋根・外装・内装工事



【撮影箇所】 全景(航空写真 南側より)

【説明】 校舎棟：屋根仕上・外装工事



【撮影箇所】 外観(中庭東部より)

【説明】 校舎棟：外装工事



【撮影箇所】 校舎棟2階 内部

【説明】 校舎棟：内装仕上工事