

■要安全確認計画記載建築物における耐震診断結果の公表一覧表

1. 建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「法」という。)第7条に基づく耐震診断結果の報告を受けた建築物

⑦国道170号

| No | 建築物の名称 | 建築物の位置 | 建築物の主たる用途 | 耐震診断の方法の名称 | 構造上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果 | 耐震改修の予定 | | 備考 | |
|----|-----------|------------------|-----------|------------|--|-------------------------|------|----|----------------------|
| | | | | | | 内容 | 実施時期 | | |
| 1 | 香里園セントポリア | 寝屋川市 豊里町180番2 | | | | | | | |
| | | | 1号棟 | 共同住宅 | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版) | Is/Iso=0.49 Ctu・Sd=0.30 | | | Isx=0.30 Isy=0.76 |
| | | | 2号棟 | 共同住宅 | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版) | Is/Iso=0.35 Ctu・Sd=0.21 | | | Isx=0.21 Isy=0.70 |
| | | | 3号棟 | 共同住宅 | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版) | Is/Iso=0.33 Ctu・Sd=0.22 | | | Isx=0.20 Isy=0.69 |
| | | | 4号棟 | 共同住宅 | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版) | Is/Iso=0.34 Ctu・Sd=0.21 | | | Isx=0.27 Isy=0.20 |